



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: uopn@adm.yar.ru)**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 24/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №150».
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или обособленного подразделения (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 24 от «03» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. «12» февраля 2020 года по 16 час. 00 мин. «21» февраля 2020 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МЛОУ «Детский сад №150», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. Панагина, 4а., обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МЛОУ «Детский сад №150» Чарушиной Марины Михайловны; Заместителя заведующего по АХР МЛОУ «Детский сад №150» Родионова Константина Александровича.
(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или обособленного подразделения (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Двери эвакуационных выходов, ведущие из групп №1, №2 через тамбур наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.	
2	Помещение тамбура эвакуационного выхода из групп №1, №2 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.	
3	Двери центрального выхода №1, ведущие из коридора через тамбур наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.	
4	Помещение тамбура центрального выхода №1 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.	
5	Двери центрального выхода №2, веду-	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.	



	щие из коридора через тамбур наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.		
6	Помещение тамбура центрального выхода №2 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.
7	Двери эвакуационного выхода, ведущие из группы №3 через тамбур наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.
8	Помещение тамбура эвакуационного выхода из группы №3 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.
9	Помещение тамбура эвакуационного выхода из группы №4 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.
10	Помещение тамбура эвакуационного выхода из групп №5, №6 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.
11	Двери эвакуационного выхода из медицинского блока, ведущие из коридора через тамбур наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.
12	Помещение тамбура эвакуационного выхода из медицинского блока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.
13	Помещение для хранения чистого белья не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.
14	Помещение гладильной не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.
15	Двери эвакуационного выхода из пищеблока, ведущие из коридора через тамбур наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.
16	Помещение тамбура эвакуационного выхода из пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.
17	Двери эвакуационного выхода, ведущие из лестничной клетки №1 через	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.



	тамбур наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.			
18	Помещение тамбура эвакуационного выхода из лестничной клетки №1 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.	
19	Двери эвакуационного выхода, ведущие из лестничной клетки №2 через тамбур наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.	
20	Помещение тамбура эвакуационного выхода из лестничной клетки №2 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; п.3 ст.52, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; прил. А, п.4 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.03.2021.	
21	Двери лестничных клеток №1, №2 на первом этаже не имеют уплотнений в притворах.	п.1 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.131300.2009	01.03.2021.	
22	Двери эвакуационных выходов, ведущие из коридора 2-го этажа в лестничные клетки №1, №2, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.	
23	Двери эвакуационных выходов, ведущие из групп №7, №8, №9, №10, №11, №12 в коридор 2-го этажа, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

